



Legenda

Verontreinigingscontour

-  Grond
-  Grondwater
-  Waterbodern
-  Grond en Grondwater
-  Niet ingevuld

Zorgmaatregel

-  Grond
-  Grondwater
-  Waterbodern
-  Grond en Grondwater
-  Niet ingevuld

Locatiegegevens

Coördinaten

X 183975 Y 576391 / Lon 5.8205 / Lat 53.1734

Provincie

Fryslân

Gemeente

Leeuwarden

Woonplaats

Leeuwarden

Wijk

De Zuidlanden

Buurt

Wiarda

Perceel

(HZM00) G 5076

Grootte

156 m3

Locatiennaam: Hounsdyk (Perceel 249 En 251)

Locatie BIS LOCCODE

BI008002331

Locatiennaam: Plangebied 'Wiarda' Te Leeuwarden

Locatie BIS LOCCODE

NZ031200002

Onderzoek: Actualiserend vooronderzoek NEN5725 plangebied Wiarda te Leeuwarden

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Historisch onderzoek	15F221.R02	Lievensse Cso	15-12-2015	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Onderzoek: Hounsdyk (Perceel 249 En 251)

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Verkennd onderzoek NEN 5740	04.RH085	Cso Adviesbureau Voor Milieuonderzoek	05-08-2004	

Onderzoek: Plangebied 'Wiarda' Te Leeuwarden

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Verkennd onderzoek NEN 5740	14F049	Lievensse Leeuwarden	13-05-2014	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

Onderzoek: Verkennend bodemonderzoek dempingen en voormalige dammen plangebied Wiarda te Leeuwarden

TYPE ONDERZOEK	RAPPORTNR	RAPPORTAUTEUR	RAPPORTDATUM	STATUS
Verkennend onderzoek NEN 5740	15F297.R01	Lievens Cso	15-12-2015	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Historische informatie

Geen historische gegevens gevonden.

Tankenbestand

Geen gegevens in het tankenbestand gevonden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rapport en de informatie die hierin wordt verstrekt; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dit rapport.

Rapport datum: 2026-02-24 11:37